

GS34

GS34		True Wind Speeds [Knots]							
		6	8	10	12	14	16	18	22
True Wind Angles	28	3,60	4,45	5,19	5,77	6,16	6,43	6,65	6,92
	30	3,81	4,72	5,50	6,05	6,42	6,67	6,86	7,13
	32	4,02	4,98	5,77	6,28	6,63	6,88	7,06	7,33
	34	4,22	5,23	5,99	6,49	6,82	7,06	7,25	7,52
	36	4,39	5,42	6,18	6,67	7,00	7,23	7,41	7,68
	38	4,55	5,62	6,34	6,80	7,13	7,39	7,56	7,83
	40	4,70	5,77	6,47	6,94	7,27	7,52	7,72	7,99
	42	4,84	5,91	6,59	7,06	7,41	7,66	7,85	8,15
	44	5,00	6,05	6,71	7,15	7,50	7,80	7,99	8,28
	46	5,11	6,14	6,78	7,25	7,62	7,89	8,11	8,40
	48	5,23	6,24	6,88	7,33	7,70	7,99	8,22	8,53
	50	5,33	6,32	6,94	7,41	7,78	8,09	8,34	8,65
	52	5,42	6,40	7,00	7,47	7,85	8,16	8,44	8,77
	60	5,68	6,59	7,19	7,66	8,07	8,42	8,75	9,23
	75	5,83	6,84	7,45	7,83	8,18	8,61	9,02	9,76
	90	6,30	7,12	7,74	8,16	8,46	8,67	8,92	9,82
	110	6,24	7,23	8,03	8,75	9,35	9,88	10,40	12,09
	120	6,10	7,19	7,93	8,55	9,20	9,86	10,59	13,12
	135	5,62	6,67	7,39	8,03	8,63	9,25	9,95	12,22
	150	4,51	5,68	6,53	7,19	7,76	8,28	8,81	10,01
	152	4,34	5,50	6,40	7,08	7,64	8,16	8,69	9,84
	154	4,18	5,33	6,26	6,96	7,52	8,05	8,57	9,66
	156	4,04	5,17	6,12	6,84	7,43	7,93	8,44	9,49
	158	3,93	5,02	6,01	6,73	7,31	7,81	8,30	9,33
	160	3,81	4,88	5,85	6,61	7,19	7,70	8,18	9,20
	162	3,69	4,72	5,72	6,47	7,08	7,60	8,09	9,08
	165	3,54	4,55	5,52	6,32	6,96	7,48	7,99	8,94
	168	3,42	4,41	5,38	6,20	6,84	7,39	7,87	8,83
	170	3,36	4,35	5,31	6,12	6,78	7,33	7,81	8,75
	172	3,32	4,30	5,23	6,07	6,73	7,27	7,76	8,69
	174	3,27	4,24	5,17	6,01	6,67	7,21	7,70	8,63
	178	3,19	4,14	5,05	5,89	6,57	7,12	7,60	8,50
	180	2,97	3,87	4,69	5,50	6,20	6,77	7,23	8,05

